


Les enclumes ou plaques à trous sont des blocs en acier trempé utilisés comme base pour river, dériver ou percer de petites pièces. Les fentes en forme de "V" sont pratiques pour déchasser les pignons ou autres pièces de montre.



MSA		Dimensions	Nombre de trous	Ø trous	Kg
03.901	(1)	53 x 15 mm	24	0.50...2.20 mm	0.030
03.902	(2)	53 x 15 mm	36	0.50...2.50 mm	0.026

Enclume en acier trempé munie de 24 trous calibrés de Ø 0.50 à 2.20 mm ou de 36 trous calibrés de Ø 0.50 à 2.50 mm.



MSA		Dimensions	Nombre de trous	Ø trous	Kg
03.903		50 x 15 mm	36	0.50...2.50 mm	0.025

Enclume en laiton munie de 36 trous calibrés de Ø 0.50 à 2.50 mm.



MSA		Dimensions	Nombre de trous	Ø trous	Kg
03.904		72 x 15 mm	20	0.50...2.50 mm	0.030

Enclume en acier trempé, munie de 20 trous calibrés de Ø 0.50 à 2.50 mm, 2 fentes en "V" et 5 encoches de dimensions différentes.



MSA		Dimensions	Nombre de trous	Ø trous	Kg
03.905		40 x 40 x 40 mm	36	0.30...10.00 mm	0.378

Enclume en acier trempé de forme cubique universelle, munie de 36 trous calibrés de Ø 0.30 à 10.00 mm et 16 fentes de formes et dimensions différentes.

Pour montres, réveils et pendules.



MSA		Dimensions	Nombre de trous	Ø trous	Kg
03.906		46 x 46 x 15 mm	15	0.80...6.50 mm	0.196

Enclume en acier trempé poli de forme hexagonale, munie de 15 trous calibrés de Ø 0.80 à 6.50 mm et 4 fentes de dimensions différentes.

Trous : Ø 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 2.00 - 2.30 - 2.70 - 3.00 - 3.20 - 3.70 - 4.00 - 4.50 - 5.50 - 6.00 - 6.50 mm.

Fentes : 0.30 - 0.50 - 0.70 - 0.90 mm.