

OUTILS AUX BOÎTES / PORTE-BOÎTES

Outils aux boîtes.



PERF	Couleur	Longueur	Kg
384-01	Jaune	80 mm	0.030
384-02	Bleu	80 mm	0.030
384-03	Rouge	80 mm	0.030
384-04	Orange	80 mm	0.030

Ouvre-boîtes simple avec manche en plastique.



PERF	Longueur	Kg
376	75 mm	0.035

Ouvre-boîtes à levier.



PERF	Longueur	Kg
375	105 mm	0.035

Ouvre-boîtes à lame fixe avec manche plastique.



PERF	Longueur	Kg
379	115 mm	0.025

Ouvre-boîtes à lame fixe avec manche plastique.



PERF	Dimensions	Kg
380	67 x 35 mm	0.080

Ouvre-boîtes à 2 mors, pour montres avec fonds vissés.



← 75 mm →

PERF	Dimensions	Kg
385	90 x 45 x 15 mm	0.120


Ouvre-boîtes avec 2 mors pour boîtes étanches.



← 55 mm →

PERF	Emballage	Dimensions	Kg
381	Boîte en carton	175 x 73 x 12 mm	0.270

Ouvre-boîtes type Jaxa® large.



← 35 mm →

PERF	Emballage	Dimensions	Kg
383	Boîte en carton	180 x 83 x 30 mm	0.185

Ouvre-boîtes type Jaxa®.



← 35 mm →

PERF	Emballage	Dimensions	Kg
383A	Coffret en bois	180 x 83 x 30 mm	0.395

Ouvre-boîtes type Jaxa®.



ASSORTIMENT

PERF	Kg
383J	0.020

Assortiment de 12 mors de rechange pour PERF381, 382, 383 et 383A.



PERF	Emballage	Dimensions	Kg
480	Boîte en carton	210 x 100 x 30 mm	0.280

Ouvre-boîtes pour fonds moletés type Oyster.
Livré avec 6 tasseaux.

Porte-boîtes.



← 50 mm →

PERF	Dimensions	Kg
178	Ø 80 x 46 mm	0.630

Porte-boîtes en acier avec 4 plots.



← 30 mm →

PERF	Dimensions	Kg
170	64 x 46 x 38 mm	0.135

Porte-boîtes universel en aluminium avec 4 plots en Nylon®.
Peut être fixé sur un étau.

Pièce de rechange :

PERF	Élément	Kg
170-A	Plot en Nylon®	0.002



← 60 mm →

PERF	Dimensions	Kg
177	105 x 75 x 45 mm	0.270

Porte-boîtes en aluminium noir avec 4 plots rouges en Nylon®.
Peut être fixé sur un étau.

Pièce de rechange :

PERF	Élément	Kg
177-A	Plot rouge en Nylon®	0.006

