

|
 PORTE-MOUVEMENTS
 |

Porte-mouvements en laiton nickelé avec base Ø 31 mm, munis de vis réglables pour le soutien des pivots et contre-pivots, avec ou sans poussoirs pour contrôle.
 Compatibles avec les potences MSA05.050, MSA05.100, MSA05.101, MSA05.109, MSA05.110, MSA05.111, MSA05.112, MSA05.114, MSA05.115, MSA05.116, MSA05.117, MSA05.129 et MSA05.131.



MSA	Calibres '''	Vis	Kg
09.010-02	4 1/4'''	1	0.029
09.010-03	4 1/2'''	1	0.029
09.010-48	4 3/4'''	1	0.030
09.010-50	4 7/8'''	1	0.077
09.010-05	5 1/2'''	1	0.033
09.010-06	6 3/4'''	1	0.038
09.010-08	7 3/4'''	1	0.042
09.010-09	8'''	1	0.042
09.010-10	8 1/4'''	1	0.043
09.010-11	8 3/4'''	1	0.046
09.010-12	9'''	1	0.047
09.010-13	9 1/4'''	1	0.049
09.010-14	9 3/4'''	1	0.051
09.010-15	10 1/2'''	1	0.055
09.010-22	11'''	1	0.058
09.010-16	11 1/2'''	1	0.061
09.010-17	11 3/4'''	1	0.063
09.010-28	12'''	1	0.065
09.010-32	12 1/4'''	1	0.069
09.010-23	12 1/2'''	1	0.068
09.010-67	12 3/4'''	1	0.078
09.010-18	13'''	1	0.071
09.010-19	13 1/4'''	1	0.081
09.010-46	13 1/2'''	1	0.083
09.010-36	13 3/4'''	1	0.077
09.010-42	16'''	1	0.100
09.010-45	16 1/2'''	1	0.100

Porte-mouvement, forme ronde.



MSA	Calibres '''	Vis	Kg
09.010-27	3 3/4''' x 6'''	1	0.034
09.010-00	3 3/4''' x 6 3/4''' x 8'''	1	0.034
09.010-04	5 1/2''' x 6 3/4'''	1	0.037
09.010-07	6 3/4''' x 8'''	1	0.040

Porte-mouvement, forme spéciale.



(1)



(2)



MSA		Calibres	Vis	Kg
09.010-60	(1)	762 - 763	1	0.050
09.010-61	(2)	762 - 763	-	0.050

Porte-mouvement, forme spéciale.

(1) Avec 1 vis d'appui pour poser les aiguilles.
 (2) Sans vis d'appui pour enlever la tige.



MSA	Calibres	Vis	Kg
09.010-55	1002 - 1009	2	0.095

Porte-mouvement avec 2 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Kg
09.017	3520.D - 3540.D	-	0.060

Porte-mouvement sans vis d'appui, forme ronde.
Pour enlever la tige.



MSA	Calibres	Vis	Poussoirs	Kg
09.018	3520.D - 3540.D	4	2	0.129

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Kg
09.016-47	4002-B - 4003-B	-	0.060
	4120-B - 4210-B		
	4220-B - 5010-B		
	5020-B - 5022-D		
	5030-D - 5040-B		
	5040-F - 5040-D		
	5050-B - 5050-C		
	5051-C - 5130-D		

Porte-mouvement sans vis d'appui, forme ronde.
Pour enlever la tige.



MSA	Calibres	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-47	4002-B - 4003-B	4	2	0.170
	4120-B - 4210-B			
	4220-B - 5010-B			
	5020-B - 5022-D			
	5030-D - 5040-B			
	5040-D - 5050-B			
	5050-C - 5051-C			
	5130-B - 5130-D			

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-52	5040-F	4	5	0.160

Porte-mouvement avec 5 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



Porte-mouvement avec 1 vis d'appui, forme spéciale.



Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



Porte-mouvement avec 6 poussoirs et 2 vis d'appui, forme ronde.



Porte-mouvement avec 3 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 1 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-33	2094	1	2	0.070
09.010-29	251471	1	2	0.070
09.010-30	2894	1	2	0.093
09.010-34	5030R	1	2	0.070

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 1 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-35	2892-A2	4	4	0.088

Porte-mouvement avec 4 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-40	2894-2	4	2	0.070

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Kg
09.010-38	UNITAS 6497 - 6498	2	0.102

Porte-mouvement avec 2 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Kg
09.010-41	7001	2	0.062

Porte-mouvement avec 2 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-20	Valjoux 7750	2	2	0.087

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 2 vis d'appui, forme ronde.

Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
09.010-20-V	Vis d'appui	0.001

|
 PORTE-MOUVEMENTS
 |




MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-59	Valjoux 7750	4	2	0.092

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Poussoirs	Kg
09.006	7750 - 7751 - 7753	5	3	0.114

Porte-mouvement avec 3 poussoirs et 5 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Poussoirs	Kg
09.011	Valjoux 7750 - 7753	4	6	0.125

Porte-mouvement avec 6 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
09.011-P	Poussoir	0.001
09.011-V	Vis d'appui centrale	0.001



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-21	251262	4	4	0.090

Porte-mouvement avec 4 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-68	251471	4	2	0.090

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Kg
09.010-43	PUW 111 - 282001	1	0.045

Porte-mouvement avec 1 vis d'appui, forme spéciale.



MSA	Calibre	Vis	Kg
09.010-54	980163	1	0.064

Porte-mouvement avec 1 vis d'appui, forme spéciale.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.007	ETA A07	5	4	0.130

Porte-mouvement avec 4 poussoirs et 5 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibres	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-44	G10211 - G10711	4	2	0.095

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.



MSA	Calibre	Vis	Poussoirs	Kg
09.010-63	G15211	4	2	0.101

Porte-mouvement avec 2 poussoirs et 4 vis d'appui, forme ronde.

PORTE-MOUVEMENTS

Porte-mouvements en aluminium.



MSA	Calibre	Kg
09.010-31	OM 861	0.022

Porte-mouvement en aluminium anodisé, forme ronde.



MSA	Calibre	Kg
09.010-37	OM 1045	0.004


Porte-mouvement en aluminium anodisé avec emplacements pour 2 poussoirs, forme ronde.



MSA	Calibres	Kg
09.010-24	2135	0.073
09.010-25	3035	0.023
09.010-26	1570	0.035

Porte-mouvement en aluminium anodisé, muni d'une vis centrale réglable pour le soutien des pivots et contre-pivots, forme ronde.

Porte-mouvements en plastique.



MSA	Calibres	Kg
09.050-02	2824 11 1/2"	0.014
09.050-01	7750 13 1/4"	0.015

Porte-mouvement en plastique vert.
Autres calibres sur demande.