POTENCES AUX BRACELETS



MSA	Dimensions	Kg
10.500	60 x 80 x 110 mm	0.465

Potence pour poser et enlever rapidement les goupilles et vis de bracelets. Accès aisé aux nombreux accessoires qui se trouvent sur le support. Le guide vertical permet un alignement parfait avec les vis ou goupilles du bracelet. Il est muni d'un dispositif de maintien de la broche, laissant les mains libres de l'opérateur.

Contenu:

- 1 potence et 1 broche MSA10.500-A
- 1 manche MSA10.504
- 1 porte-bracelet MSA10.501
- 12 mèches MSA10.502-xxx (2 de chaque diamètre)
- 11 chasse-goupilles MSA10.503-xxx : Ø 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.40, 1.50 et 2.00 mm
- 1 support MSA10.500-C
- 1 support inférieur MSA10.505
- 1 protège-bracelet MSA10.500-E.



MSA	Dimensions	Kg
10.499	60 x 80 x 110 mm	0.415

Potence pour poser et enlever les goupilles de bracelets. Version simplifiée de la potence MSA10.500.

Contenu

- 1 potence et 1 broche MSA10.500-A
- 1 porte-bracelet MSA10.501
- 6 chasse-goupilles MSA10.503-xxx : Ø 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.50 et 2.00 mm
- 1 support MSA10.500-C.







MSA10.499-03

9-03 MSA10.500-B







MSA10.500-C

MSA10.500-E

MSA10.505





MSA10.500-D

MSA10.500-F





Pièces de rechange pour MSA10.499 et MSA10.500 :

MSA	Élément	Kg
10.499-03	Goupille de centrage pour base MSA10.499, Ø 4 x 17 mm	0.001
10.500-A	Broche pour chasse-goupilles ; alésage Ø 2 mm, longueur 80 mm	0.021
10.500-B	Joint O'Ring pour broche MSA10.500-A (ancienne version) et manche MSA10.504; Ø 3 mm, T 1.00	0.001
10.500-C	Support pour le porte-bracelet MSA10.501	0.003
10.500-D	Bille d'acier pour broche MSA10.500-A et manche MSA10.504	0.001
10.500-E	Protège-bracelet en Delrin® en forme de tulipe fendue	0.001
10.500-F	Bague de maintien (POM) de la bille MSA10.500-D sur broche MSA10.500-A	0.001
10.504	Manche moleté pour mèches MSA10.502-x ; longueur 84 mm	0.022
10.505	Support inférieur pour mèches MSA10.502-x et protège-bracelet MSA10.500-E	0.013